

GAD SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LOS RECINTOS
23 DE JUNIO Y SAN FRANCISCO DEL CHIPAL.**



Foto 017 Excavación de cadenas.



Foto 018. Fundición de columnas.




Foto 019. Encofrado de columnas



Foto 020. Colocación de placas en columnas



GAD SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LOS RECINTOS
23 DE JUNIO Y SAN FRANCISCO DEL CHIPAL.

	
Foto 021 Canastillas para columnas.	Foto 022. Desalojo de material de excavacion.
	
Foto 023. Encofrado de cadenas	Foto 024. Fundición de cadenas



GAD SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LOS RECINTOS
23 DE JUNIO Y SAN FRANCISCO DEL CHIPAL.



Foto 025 Colocación de canastillas en columnas.



Foto 026. Acero de refuerzo en cadenas.



Foto 027. Encofrado de columnas



Foto 028. Relleno y nivelacion



GAD SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LOS RECINTOS
23 DE JUNIO Y SAN FRANCISCO DEL CHIPAL.**



Foto 029 Limpieza y desalojo de material de excavación.



Foto 030. Desalojo de material excavado.



Foto 031. Fundición de contrapiso



Foto 032. Cajas de revisión de aguas lluvias





GAD SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LOS RECINTOS
23 DE JUNIO Y SAN FRANCISCO DEL CHIPAL.**



Foto 033 Montaje de estructura metálica.



Foto 034. Montaje de cerchas de cubierta.



Foto 035. Soldadura de uniones de cercha y columna



Foto 036. Excavación y desalojo de instalaciones de aguas lluvias.



GAD SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LOS RECINTOS
23 DE JUNIO Y SAN FRANCISCO DEL CHIPAL.**



Foto 037 Rotura de contrapiso y excavación para tubería de agua lluvia.



Foto 038. Cadenas de acero estructural.




Foto 039. Colocación de plancha de cubierta



Foto 040. Colocación de cumbreros y cubierta.



GAD SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LOS RECINTOS
23 DE JUNIO Y SAN FRANCISCO DEL CHIPAL.**



Foto 041 Nivelación con material de mejoramiento.



Foto 042. malla electrosoldada en contrapiso.



Foto 043. Fundición de contrapiso en cancha múltiple




Foto 044. Corte de juntas en contrapiso



GAD SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LOS RECINTOS
23 DE JUNIO Y SAN FRANCISCO DEL CHIPAL.**



Foto 045 Pintura en cancha multiple.



Foto 046. Postes de voley.



Foto 047. Pintura de cancha múltiple



Foto 048. Luminarias